

2012-2013 승례문 복구 현황

승례문의 혼을 다시 깨우다

문화재청 자료실



EM041059



송례문의 혼을 다시 깨우다



2012-2013 송례문 복구 현황

송례문의 혼을 다시 깨우다


2012년 상반기 승례문은...

2012

01




서측 성곽 복원




문루 상층 조립-평주

02



화재 4 주기복구현장공개



문루 상층 조립-공포

03



승례문 복구 상량식



문루 상층 조립-장연

04



문루 상층 조립-선자연



박석 채취장 복구 공사

05



특수 기와 소성



동측 성곽 여장 복원

06



승례문 복구 현장 설명회



상층 기와 이기

2012년 하반기 승례문은...

2012

07



단청



동측 성곽 배면 잔디 식재

08



상층 추녀마루 잡상 설치



상층 지붕 취두 설치

09



불꽃 감지기 설치



관리동 건립관리동 건립

10




단청 마감재(동유) 도포



하층 기와 이기

11



문루 상층 마루 설치



단청-현판

12



문루 조립-계단 보수




가설뒤풀 해체가설뒀뒀 해체

2013년 상반기 승례문은...

2013

01




철엽문 설치




문루 하층 마루널 깔기

02



화재 5 주기복구현장설명회



가설뒤풍 해체 완료

03



스프링클러 설치




경관 조명 설치

04



홍예 하부 박석 설치




승례문 주변 정비

05



승례문 복구 고유제



승례문 복구 기념식

차례

송례문 崇禮門 복구

- 14 송례문 전경
- 15 서측 성곽 복원
- 16 문루 상층 조립
- 28 박석 채취장 복구 공사
- 29 방염천 모형 시험
- 32 전통 철물 제작-장쇄
- 33 동측 성곽 여장 복원
- 34 복구용 전통 기와 생산-특수 기와 제작
- 36 상층 지붕 공사
- 40 단청
- 44 문루 하층 조립
- 46 동측 성곽 배면 잔디 식재
- 48 상층 지붕 공사
- 54 피뢰 도선 설치
- 55 불꽃 감지기 설치
- 56 상층 양성 바름
- 57 관리동 건립
- 58 단청 마감재 관련 연구
- 60 하층 지붕 공사
- 62 마루 및 판문 조립
- 64 문루 여장 쌓기
- 66 단청-현판
- 68 계단 보수
- 69 홍예 천장 용그림 단청
- 71 철엽문 제작 및 설치
- 72 가설덧집 해체
- 73 스프링클러 및 경관 조명 설치
- 75 홍예 하부 박석 설치
- 76 송례문 주변 정비
- 81 복구 후 송례문 전경
- 82 복구 후 송례문 야경

복구 復舊 현장 공개 및 회의

- 88 화재4주기 기자설명회 및 현장공개
- 92 옛 상량문서와 복구 상량문
- 94 복구 상량식
- 100 복구 현장 설명회
- 101 성곽 공사 축성식
- 102 복구 현장 공개 관람
- 104 복구 관련 회의
- 108 화재 5주기 복구 현장 설명회
- 112 복구 고유제
- 114 복구 기념식

송례문 崇禮門 복구 관계자

- 124 소나무 기증자
- 130 송례문 복구단
- 131 목공사 참여자
- 132 석공사 참여자
- 133 기와제작 참여자
- 134 지붕공사 참여자
- 135 단청공사 참여자
- 136 미장공사 참여자
- 137 가설 비계공사 참여자
- 138 철물제작 참여자
- 139 시공사, 감리, 실측조사
- 140 복구현장 공개관람 안내 자원봉사자

승례문 복구



승레문 전경 (2012_01)












문루 상층 조립-공포 조립 (2012_02)





문루 상층 조립-보 조립 완료 후 전경 (2012_02)






문루 상층 조립-깃보 조립 (2012_03)









장연



단연










문루 상층 조립-부연 조립 (2012_05)









성형



건조








상층 지붕-적심 넣기 및 보토 깔기 (2012_05)







뇌록



하엽



삼청



연백



군청




장단




주홍





타분 중



타분 후






문루 하층 조립-추녀 조립 (2012_07)





동측 성곽 배면 잔디 식재 (2012_07)









상층 지붕-추녀마루 적새 이기 (2012_08)















초벌



재벌



양성바름 후 전경



정벌







연공 풍화 실험



현미경 조사





하층 지붕-적심 넣기 및 보토 깔기 (2012_10)






문루 상층 조립-마루 설치 (2012_11)





























경관 조명 설치 (2013_03)





승례문 주변 정비-토공사 (2013_04)






복구 후 숭례문-정면 및 후면 (2013_05)



서측면



동측면




문루 상층



문루 하층



복구 후 숭례문-문루 내부 (2012_05)








복구 후 숭례문 야경-정면 (2013_05)






복구 후 승례문 야경-홍예 (2013_05)



복구 현장 공개 및 회의



송례문 화재 4주기 기자 설명회 및 현장 공개 (2012_02)










양지니 (태조 상량묵서)



여원구 (세종, 1962년 상량묵서)




권창륜 (성종 상량묵서)



정도준 (2012 복구 상량문)



김정남 (복구 기부자 명단)













































승려문 복구 기념식 (2013_05)









승례문 복구 기념식-희망보감 전달 (2013_05)





승례문 복구 기념식-광화문 광장 연희 (2013_05)



승례문 복구 관계자

승례문복구공사를 위하여 소나무를
 기증하여 주신 분께 감사의 마음을
 담아 함께 기록한다

송능권(충청남도태안군안면읍)원목 338개
 천동충(천영자·천동창·천철호·천오광·
 천세경·천용대(경상북도영덕군창수면)
 임목 3주
 김돈희(강원도강릉시왕산면)임목 5주
 故이백규(제보자이준구의부친·충청남도
 보령시청라면)임목 3주
 김찬규(충청남도서천군서면)임목 2주
 원미희(강원도평창군방림면)임목 4주
 김병규(제보자김덕상의조카·경상북도
 영덕군강구면)임목 1주
 권덕희(제보자천영규의아들·경상북도
 봉화군상운면)임목 1주
 신승배(강원도영월군영월읍)임목 1주
 심창섭(강원도평창군봉평면)임목 1주
 이천섭이년이월서기관김정남삼가쓰다

승례문 복구 상량문 중 소나무 기증자 표기



승례문 복구용 소나무 기증자 간담회 (2008.12.04)



송능권



권동충, 권영자, 권동창, 권철호, 권오광, 권세경, 권용대





김동회



이준구



승례문 복구용 소나무 기증자





김찬규



원미희






김덕상, 김병규




권영규, 권덕희


승례문 복구용 소나무 기증자



신승배



심창섭





승례문 복구단






석공사 참여자





지붕공사 참여자













복구현장 공개관람 안내 자원봉사자